

1



2



Manual de Preparação e Aplicação Passo a Passo

3



1. Limpar a superfície com pano úmido, lixa ou escova. **NUNCA USAR SOLVENTE!**
A superfície deve estar em grau C de oxidação, sem nenhuma "carepa";
2. Caso a consistência do produto se apresentar sólida ou pastosa, inserir o conteúdo do galão em um recipiente maior;
3. Adicionar água (até 10% do volume total para uso de pistola);
4. Utilizando um batedor de argamassa acoplado a uma furadeira, homogeneizar;
5. Bater até deixar o líquido homogêneo e fluído (sem nenhuma pelota);
6. Aplicar o produto com pincel, rolo ou pistola.

* Após aplicado, deve-se aguardar no mínimo 48 horas para a pintura de cobertura.

**Para conservar o produto após o uso, deve-se tampar o galão para que não endureça.

4



5



6



AQUARIUS
COMEX